


Bilaga MÄTRESULTAT Richters väg 32 LERUM




Förklaring till symboler och värden

< 0,30 μ Sv = ingen förekomst av blåbetong

$\geq 0,30 \mu\text{Sv} = \underline{\text{visar}}$ förekomst av blåbetong

🌐 140 Bq/m³ = Mätunkt/Markradon
Momentanmätning under 15 minuter.
Visar indikativa värden.

Bilaga	MÄTRESULTAT	Datum	2021-10-05
Namn			
Mätadress	Richters väg 32	Plan	1
Postnummer	443 34	Ort	LERUM
Instrument	RAD7	Kalibreringsfaktor	-
Instrument	SAPHYMO	Kalibreringsfaktor	-
Kommentar	Ej skalenligt. Endast för detta protokoll.		



Förklaring till symboler och värden

$< 0,30 \text{ µSv}$ = ingen förekomst av blåbetong

$\geq 0,30 \text{ µSv}$ = visar förekomst av blåbetong

⊕ 140 Bq/m^3 = Mät punkt/Markradon
Momentanmätning under 15 minuter.
Visar indikativa värden.

Bilaga	MÄTRESULTAT	Datum	2021-10-05
Namn			
Mätadress	Richters väg 32	Plan	2
Postnummer	443 34	Ort	LERUM
Instrument	RAD7	Kalibreringsfaktor	
Instrument	SAPHYMO	Kalibreringsfaktor	
Kommentar	Ej skalenligt. Endast för detta protokoll.		